ФОРМИРОВАНИЕ ЗОН НЕОБРАТИМОЙ ДЕФОРМАЦИИ ВОКРУГ СКВАЖИН

Ю.П. Стефанов^{1,2}, И.Н. Ельцов¹

¹ИНГГ СО РАН, г. Новосибирск; ²ИФПМ СО РАН, г. Томск,









a) EXTENSION b)



Nick Barton (2003)



Cross-sections of boreholes in four medium- to high-porosity sandstones. ²



Дилатансия и компакция

- Диаграммы нагружения
- Ориентация полос локализации
- Характер деформации (разрыхление-уплотнение)
- Поверхность предельного состояния

Типичные диаграммы нагружения для пород с (а) низкой и (б) высокой пористостью



 $\Delta \phi$



Дилатансия. Рост пористости, трещиноватости

Высокопористые породы

τ.



Компакция. Снижение пористости



Общий вид предельной поверхности и ее изменение в ходе деформации



Схема изменения напряженного состояния в результате бурения.



Изменение напряжений и порового давления с расстоянием от скважины. Упругое стационарное решение



Схема изменения напряженного состояния в результате изменения порового давления



Основные уравнения

Движения:

Неразрывности:

 $\sigma_{ij,j} = \rho \dot{u}_i$ $\dot{\rho} + \rho u_{i,i} = 0$

Определяющие соотношения:

Аддитивное разложение скорости деформации:

$$\dot{\varepsilon}_{ij} = \frac{1}{2} (u_{i,j} + u_{j,i})$$
$$\dot{\omega}_{ij} = \frac{1}{2} (u_{i,j} - u_{j,i})$$

$$\dot{\varepsilon}_{ij} = \dot{\varepsilon}^{e}_{ij} + \dot{\varepsilon}^{p}_{ij}$$

Гипоупругость:

$$\sigma_{ij} = -\sigma \delta_{ij} + s_{ij} \quad \dot{\sigma} = -K \frac{\dot{V}}{V} \quad \frac{Ds_{ij}}{Dt} = 2\mu \left(\dot{\varepsilon}^{e}_{ij} - \frac{1}{3} \dot{\varepsilon}^{e}_{kk} \delta_{ij} \right) \quad \frac{Ds_{ij}}{Dt} = \dot{s}_{ij} - s_{ik} \dot{\omega}_{jk} - s_{jk} \dot{\omega}_{ik}$$

• Пластичность: комбинированная предельная Цилиндр Мизеса Дислокационная пластичность поверхность, неассоциированный закон течения $f(\sigma_{ij}, \varepsilon_{ij}^{p}) = 0,$ $g(\sigma_{ij}, \varepsilon_{ij}^{p}) = 0,$ $d\varepsilon_{ij}^{p} = d\lambda \frac{\partial g}{\partial \sigma_{ij}}$

Функция текучести

Пластический потенциал:

Пластическая деформация

+ начальные условия

+ граничные условия



Общий вид предельной поверхности

Предельная поверхность:

$$f_1(\sigma,\tau) = \tau - \alpha \sigma - c \quad при \quad \sigma_t \le \sigma \le \sigma_0$$
$$f_2(\sigma,\tau) = \frac{(\sigma - \sigma_0)^2}{a^2} + \frac{\tau^2}{b^2} - 1 = 0 \quad при \quad \sigma > \sigma_0$$

α – коэффициент внутреннего трения,
Λ – коэффициент дилатансии,

Упрочнение и разупрочнение:

$$c = c_0 (1 + h(A(\gamma^p) - D(\gamma^p)))$$
$$A(\gamma^p) = 2\frac{\gamma^p}{\gamma^*}, \quad D(\gamma^p) = \left(\frac{\gamma^p}{\gamma^*}\right)^2$$

Дилатансия и уплотнение $\sigma_0(\phi) = \sigma_0 f(\phi) = \sigma_0 \left(\frac{\phi^*}{\phi}\right)^m$

$$\sigma_0(\phi) = \sigma_0 f(\phi) = \sigma_0 \left(\frac{1}{\phi}\right),$$

$$a = a_0 + r\Delta\sigma_0, \quad b = c + \alpha\sigma_0,$$

 ϕ – пористость, $\gamma^p\!\!-$ сдвиговая часть пластической деформации

τ

Пластический потенциал:

$$g(\sigma, \tau, \varepsilon^p) = -\Lambda \sigma + \tau$$

$$\sigma = -\sigma_{kk}/3 = P, \ \tau = (s_{ij}s_{ij}/2)^{1/2}$$



9

Расчет поведения образцов песчаника с низкой пористостью. Режим дилатансии



Диаграммы нагружения образцов при разном боковом обжатии. Численное моделирование.

Распределение деформации в образце





Расчет развития деформации вокруг скважин



Сдвиговая деформация вокруг скважин





Распределение объемной деформации вокруг скважины: *a*) после создания скважины; *б*) после снижения порового давления





Графики изменения деформации и напряжений с расстоянием от скважины 1– после создания скважины, 2 – после снижения давления флюида



Графики изменения деформации и напряжений с расстоянием от скважины 1– после создания скважины, 2 – после снижения давления флюида





Распределение деформации вокруг скважины при изменении давления флюида



Развитие зон неупругой деформации при перформации не обсаженной скважины



Спасибо за внимание!

THANK YOU!

Некоторые проблемы, вопросы:

Трещиноватость среды.

• Совпадает ли ориентация трещиноватости современному напряженному состоянию?

Релаксация. напряжений

- Напряженное состояние близко к гидростатическому.
- Вокруг скважины напряженное состояние связано с ее созданием.
- Вокруг скважины развивается неупругая деформация

Гидроразрыв

- Направление трещин в упругопластичной среде с релаксированными напряжениями
- Направление трещины в слоистой, трещиноватой среде.

Тип трещины: отрыв, сдвиг поперечный, сдвиг продольный

- Влияние порового давления.
- Влияние строения среды, трещиноватости



V. Karev, Yu. Kovalenko, Research and prognoses the stability of rocks in horizontal wells Bazhenov sediments drilled in a depression